















## 2. Inspektionsergebnis Übersicht

2.1. Hygienezustand der überprüften RLT-Anlage	
RLT-Anlage: RTL Anlage ZAA 03 West Ebene 6	Anlage Nummer: 5001127
Sachkundiger: Gerhard Weber	Prüfbeginn: 06.08.2009
Gesamtergebnis der Inspektion	Nächste Prüfung: 06.08.2012
<b>2,11</b> 	Art: Erstinspektion
	Begehung mit:
<b>Ausgeführte Tätigkeiten</b>	
 Chemische Parameter <input type="checkbox"/>	 Fotos <input checked="" type="checkbox"/>
 Mikrobiologie <input checked="" type="checkbox"/>	 Partikelmessung <input type="checkbox"/>
 Klimaparameter <input type="checkbox"/>	 Staubflächendichte <input checked="" type="checkbox"/>
	 Wasseruntersuchung <input type="checkbox"/>
<b>Anlagenschema und Komponentenbewertung</b>	
	
<b>Bewertung</b>	
 sehr gut	 Gut
 befriedigend	 mangelhaft
 ungenügend	